

BONAPUR[®] PU-36

BONAPUR[®] PU-36 jest klejem poliuretanowym, wytwarzanym ze specjalnych modyfikowanych poliuretanów termoplastycznych. Przeznaczony jest dla przemysłu obuwniczego jako klej jednoskładnikowy. Charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami wytrzymałościowymi oraz użytkowymi. BONAPUR[®] PU-36 może być również stosowany jako klej dwuskładnikowy po dodaniu 3-8% utwardzacza np. Quidur 246-06, Desmodur RF itp. Dodatek utwardzacza zwiększa odporność termiczną i hydrolityczną spoiny.

Klej nie zawiera toluenu.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: bezbarwna ciecz z wyraźnym zmętnieniem (dostępny również w kolorze np. **czarnym**)

Sucha masa: około 16 % według PN-EN 827

Lepkość: około 3500 mPa.s według PN-EN 12092

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:

początkowa: około 3,5 kN/m dla kleju jednoskładnikowego

końcowa: około 4,0 kN/m dla kleju jednoskładnikowego

Zastosowanie:

Klej BONAPUR[®] PU-36 jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu obuwniczego do łączenia skór naturalnych i syntetycznych ze spodami z poliuretanów i miękkiego PCW oraz halogenizowanych kauczuków termoplastycznych.

Sposób użycia:

Klej BONAPUR[®] PU-36 a także materiały klejone powinny być stosowane w temperaturze co najmniej 15°C.

Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać, szczególnie po dodaniu utwardzacza np. Quidur 246-06.

Klej z utwardzaczem musi być użyty w czasie do 8 godz. ponieważ po tym czasie żeluje i nie nadaje się do stosowania. Materiały klejone muszą być czyste i suche. Przed klejeniem powierzchnie klejone należy zszorstkować papierem ściernym, a następnie odpylić. Spody z PCW i PU przemyć acetonem. Spody z gumy halogenizować środkiem halogenizującym np. Danadd CI 2.

Na materiały chłonne klej nanosić dwukrotnie w odstępach około 20 min. Klej po naniesieniu suszyć około 20 min. Po wysuszeniu materiały podeszwowe z klejem aktywować w temp. 70-75°C w ciągu 2-5 min., a następnie oba klejone elementy połączyć i sprasować pod ciśnieniem 0,4-0,5 MPa. w ciągu 15-20 sek.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONAPUR[®] PU-36 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25 °C z dala od grzejników c.o.

W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONAPUR[®] PU-36 urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Przed użyciem kleju BONAPUR[®] PU-36 zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.

Klej BONAPUR[®] PU-36 w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy.

Tel. (+48) 48 344 12 80

(+48) 48 344 12 84

(+48) 48 344 07 90

Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>

E-mail: bochemia@bochemia.com.pl

Zweryfikowano: marzec 2013